

LÄGGNINGSANVISNING Purline Plattor/Plank för limning

Förutsättningar

Undergolvet skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast. Vid läggning av Wineo Purline skall relativa fuktigheten, RF, i normal konstruktionsbetong inte överstiga 85%. Notera att detta gäller endast byggfukt. RF-mätning skall utföras enligt AMA Hus 11 YSC.1 och av särskilt utbildad personal. Vid golvkonstruktioner med högt cementinnehåll (vbt < 0,38) eller vid vacuumbehandlad betong måste fukthalt och ytskiktets sugande förmåga särskilt beaktas. Betongytan kan med fördel förses med ett skikt av minst 5 mm aluminatbaserad avjämningsmassa eller annan pH-reducerande avjämningsmassa. Sådana avjämningsmassor minskar risken för alkaliangrepp på limfilmen, vilket ger ökad säkerhet för gott resultat. Temperaturen hos underlag, lim och golvbeläggning skall vid läggningstillfället vara minst +18° C, och RF i lokalen max 60%.

Underlag av skivmaterial förutsätts hålla 8% fuktkvot (40% RF vid +20° C) så att inte rörelser, som senare kan orsaka skador, uppstår. Förändringar i materialet kan uppstå på grund av t ex onormal fuktpåverkan från underlaget, rörelser i underlaget, värme från t ex värmerör som ger en golvtemperatur över +30° C, etc. Enligt Hus AMA 11 kapitel MF skall skyddstäcknings-material vara fuktgenomsläppligt och får inte missfärga färdig beläggning.

Limrekommendation

För val av lim vid olika underlag hänvisas till aktuell utgåva av GBR:s limrekommendationer. Lämpliga limmer finns bland annat från Thomsit, Casco eller Bostik. Följ limleverantörens anvisningar.

Lägningsanvisning för plattor/plank

1. Märk ut rummets mittlinjer med snörslå. Linjerna skall vara vinkelräta mot varandra.
2. Lägg ut en rad med plattor/plank för att avgöra hur stora plattorna/plank närmast väggen skall bli.
3. Oberoende av mönster bör kantplattorna/plank vara lika stora och större än en halv platta. För att uppnå detta kan man behöva göra nya riktlinjer, förskjutna parallellt med mittlinjerna. Sprid lim jämnt över den första fjärdedelen av rummet, men inte där kantplattorna/plank skall läggas.
4. Lägg plattorna/plank i det våta limmet och tryck fast varje enskild platta. Gnid sedan fast hela ytan. Arbeta från riktlinjerna mot väggen tills den sista hela plattan lagts. Skrapa bort allt lim utanför plattorna/plank med en spackel. Sprid lim i nästa fjärdedel och fortsätt på samma sätt tills alla hela plattor/plank lagts.
5. Första kantplattan/plank tillpassas nu genom att noggrant läggas över angränsande platta/plank.
6. En hjälpplatta/plank läggs som mått mot väggen. Snittlinjen markeras med kniv och plattan skärs rakt efter linjen med stöd av linjal.
7. På så vis anpassas alla kantplattor/plank i tur och ordning. Kantområdet limbeläggs och kantplattorna/plank trycks och gnids fast på samma sätt som de hela plattorna/plank. Enligt denna beskrivning blir plattorna/plank på vanligt vis parallella med rummets riktning. Naturligtvis kan plattorna/plank även läggas diagonalt eller i andra vinklar. Riktlinjerna skall även då vara vinkelräta mot varandra.

Läggningsanvisning för Wineo Purline

Tips

- Plattor och plankor läggs ut löst för att komma fram till bästa läggningsalternativ.
- Plattor/plank som kräver specialläggning levereras med läggningsanvisning.
- Mönster på präglade plattor/plank överensstämmer inte exakt. Detta är meningen eftersom det ger golvet ett mer realistiskt utseende.
- Precis som det naturliga materialet skiljer sig många av utförandena i färg och ton. Detta är avsiktligt då det ger golvet ett mer autentiskt utseende.

Undvik problem

Kontakta Wineo om golvmaterialet är skadat eller felaktigt. Lagg inte in produkter med synliga fel!

Endast materialkostnad ersätts om så sker. Uppge alltid bal- eller partinummer om varor skall returneras.

Transportskador

Synliga transportskador skall noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom sju (7) dagar. Ovanstående anvisningar och rekommendationer är baserade på egna provningar och på lång erfarenhet. Vi kan dock inte ta ansvar för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter eftersom dessa ligger utanför vår kontroll. ABM 07.